

Cue-Liste keine Fade-Übergang

Ich habe vorgefertigte Presets in einer neuen Cue-Liste eingebaut.

The screenshot shows a lighting control software interface with a cue list and a preset table. The cue list has the following data:

Progress	Number	Trigger	Trigger Value	Name	Fade	Delay	Ac	Ap	Tf	Comment
??	1	follow	5s	-> RGB Par rosa	3s	1s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
??	2	follow	5s	-> RGB Par blau	3s	1s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
??	3	follow	5s	-> RGB Par türkis	3s	1s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

The preset table below has the following data:

Name	Devices	Properties
RGB Par rosa	TriPar64 #30 - TriPar64 #36	Color
RGB Par gelb	TriPar64 #30 - TriPar64 #36	Color
RGB Par blau	TriPar64 #30 - TriPar64 #36	Color
RGB Par türkis	TriPar64 #30 - TriPar64 #36	Color

A red arrow points from the 'Fade' column of the cue list to the 'Devices' column of the preset table.

Die Presets bestehen lediglich aus jeweils einer Farbeinstellung, sonst nichts weiter. Jetzt wollte ich von einer Farbstimmung in die andere überfaden. Beim Abspielen werden die Fade-Werte aber scheinbar ignoriert. Es kommt immerzu einem harten Übergang. Was ist falsch?